

Unterweisung externer Auftragnehmer
für Projektmaßnahmen am KHV Feldbach-Fürstenfeld, Standort Fürstenfeld

Dieses Unternehmen ist nach ISO 50001 zertifiziert
Wir machen Sie auf sorgsamem Umgang mit Energie aufmerksam.

ALLGEMEINE HINWEISE DES BETREIBERS

1)	Einhaltung der Allgemeinen Bestimmungen der KAGes (ABK) (siehe Richtlinien bzw. Service-Unterlagen)
2)	Einhaltung der TR-PBB der jeweiligen Gewerke
3)	Einhaltung der Hygienerichtlinien
4)	Bei Verlassen der Arbeitsstätte immer Türen und Fenster abschließen
5)	Bei Verlassen der Arbeitsstätte Licht ausschalten
6)	Der bei den Arbeiten entstandene Müll muss sorgfältig und getrennt entsorgt werden
7)	Der AN muss sich bei Beginn und bei Beendigung der Arbeiten beim dafür Verantwortlichen Hauspersonal melden
8)	Der AN hat Sorge zu tragen, dass der Raum nach Fertigstellung der Arbeiten abgesperrt wird
9)	Bei Arbeiten in Räumen mit Spezialanlagen (MR, CT, Röntgenanlagen, usw.) hat der AN Sorge zu tragen sich die nötigen Informationen zu diesen Anlagen einzuholen
10)	Der AN muss sich vor Beginn der Arbeit vergewissern, dass die Brandmeldeanlage abgeschaltet ist (bei Nichteinhaltung hat der AN die Kosten zu tragen)
11)	Einhaltung des BauKG unter besonderem Hinweis auf die „Anlage I“

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Störmeldestelle von 07 - 15 Uhr: 03382/506-2345
außerhalb der Normalarbeitszeit: 0664/334 69 52

Technische Leitung von 07 - 15 Uhr: 03382/506-2340

Hochachtungsvoll
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.
KHV Feldbach-Fürstenfeld, Standort Fürstenfeld

Die Betriebsdirektion e.h.

Die Technische Leitung e.h.